



### Инструкция по обновлению teXet X-Watch TW-200





\*\*\*\*\*\*\*\*

😢 Bluetooth

#### Обновление X-Watch TW-200

TEXE



#### <u>Этапы:</u>

• Распаковка пакета

- Установка USB драйверов
- Выбор параметров приложения МТК tool
- Установка обновления

#### Внимание:

- обновление программного обеспечения приведёт к полному удалению файлов из
- памяти вашего устройства. Сохраните пользовательские данные перед сменой прошивки.
- Удостоверьтесь, что заряд аккумулятора устройства превышает 50%.
- Для обновления прошивки Потребуются права Администратора





🚯 Bluetooth WATCH

#### Обновление X-Watch TW-200

#### 1. Распаковка пакета:

Обновление TW-200 v.1.1						
🌀 🔾 🗸 🔸 Компьютер 👻 Локальный диск (С:) 👻 Обновление TW-200 v.1.1 👻						
Упорядочить 🔻 Добавить в би	блиотеку 🔻 Общий доступ 🔻 Записать на	оптический диск Новая г	апка			
🔆 Избранное	Имя ^	Дата изменения	Тип	Размер		
📜 Загрузки	MTK tool	06.05.2014 11:40	Папка с файлами			
📃 Рабочий стол	USB Driver	06.05.2014 11:40	Папка с файлами			
🔄 Недавние места	Ӹ Прошивка X-Watch TW-200 1.1	28.08.2014 15:32	Папка с файлами			
詞 Библиотеки						
🔒 Apps						
📑 Видео						
Документы						

#### Распакуйте архив в корневую папку диска С:

- <u>MTK tool (приложение прошивальщик)</u> <u>USB drivers (драйверы под разные OC)</u>  $\checkmark$
- $\checkmark$
- Прошивка X-Watch TW-200 1.1 (папка с прошивкой)







### Обновление X-Watch TW-200

#### 2. Установка USB драйверов

#### \_v1.1032.1

TEXE1

окальный диск (C:) ▼ Обновление TW-200 v.1.1 ▼ USB Drivers ▼ MS\_USB\_ComPort\_Driver\_exe\_v1.1032.1 ▼

Мя ^	Дата изменения	Тип	Размер
2K_XP_COM	06.05.2014 11:40	Папка с файлами	
98_Mass	06.05.2014 11:40	Папка с файлами	
B8ME_COM	06.05.2014 11:40	Папка с файлами	
📙 Vista	06.05.2014 11:40	Папка с файлами	
Win7	06.05.2014 11:40	Папка с файлами	
🗼 x64	06.05.2014 11:40	Папка с файлами	
k86	06.05.2014 11:40	Папка с файлами	
InstallDriver.exe	01.12.2011 16:24	Приложение	58 KD
ReadMe.txt	01.12.2011 17:49	Текстовый документ	3 KD
UninstallDriver.exe	01.12.2011 16:25	Приложение	56 KE

#### Этапы установки USB драйвера:

- ✓ Вставьте USB кабель в порт ПК
- ✓ <u>Запустите файл InstallDriver.exe</u>
- ✓ <u>Дождитесь завершения установки</u>
- <u>Перезагрузите компьютер</u>

### X-Watch





Bluetooth<sup>®</sup>

#### Обновление X-Watch TW-200

#### 3. Выбор параметров приложения MTK tool

ownload	Baudrate	
Download	COM Port USB Download/Readback USB Download/ReadBack (Data Card)	RootCert File Fo
ownload A	USB Download/ReadBack (Dual Talk)	e_DA.bin
catter File	Send RootCert Forcibly	_
uthenticatio	USB Download Without Battery Operation Methods	•
ertificate F	Transmission Options Baseband Chip Options	* *
ootCert Fil 🔽	<ul> <li>Format FAT (Auto)</li> <li>Backup and Restore (Backup -&gt; Download/Format -&gt;Restore)</li> <li>Upload (No Upload)</li> </ul>	Location
	Multi-Load (No Action) FAT Range Check Before Download	Þ
	Backup Linux NVRAM Partition NOR/SF Flash Safe Mode	
arameters	Information	

- ✓ <u>BKAAdka Options → otmethte USB Download/Readback</u>
- ✓ Вкладка Options → отметьте Format FAT
- ✓ <u>Вкладка Options → Вкладка Backup and Restore →</u> →отметьте Backup







Bluetooth

#### Обновление X-Watch TW-200

<u>4.</u>	<u> Установка</u>	обновления

	È	È	<b>`</b>	iii €	Q	2
Download Agent	Scatter/Config File	Auth File	Cert File	RootCert File	Format	Download
ownload Agent	С:\Обновление TW-200 v.1.1\MTK tool\MTK_AllInOne_DA.bin					
catter File	0					
uthentication File						
ertificate File						
ootCert File						
Name	Region addres	s Begin addre	End address	Location		



#### В приложении Flash tool:

- ✓ Кнопка Scatter/Config File → выберите \*.cfg файл из папки с прошивкой
- ✓ <u>Кнопка Download Agent → выберите MTK AllInOne DA.bin в</u> папке MTK tool
- ✓ Подключите выключенное TW-200 к USB порту→ нажмите кнопку Dowload в Flash tool и дождитесь окончания процесса обновления. (на экране появится Зеленый круг)





Информация не подлежит передаче третьим лицам

### - te<mark>x</mark>et

## Благодарим за внимание.

# www.texet.ru